

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,37	20,11	1,26	1	1		1							3,06	3,06
	01:00	19,32	18,96	0,36	1	1		1							1,76	1,76
	02:00	17,97	17,61	0,36		1		1							4,83	4,59
	03:00	17,48	17,23	0,25		1		1							4,42	4,10
	04:00	17,24	17,11	0,13		1		1							4,26	3,86
	05:00	17,92	17,76	0,16		1		1							4,92	4,54
	06:00	20,51	19,65	0,86		1		1							6,29	7,13
	07:00	25,50	24,90	0,60	1	1		1							6,32	6,62
	08:00	28,09	27,79	0,30	1	1		1							6,43	9,21
	09:00	30,16	29,88	0,28	1	1		1				1			6,43	8,94
	10:00	30,44	30,22	0,22	1	1		1				1			6,43	9,23
	11:00	28,48	28,16	0,32	1	1		1				1			5,61	7,26
	12:00	28,33	28,13	0,20	1	1		1				1			7,60	7,11
	13:00	27,90	27,69	0,22	1	1		1				1			7,28	7,28
	14:00	27,12	26,91	0,21	1	1		1				1			6,59	6,59
	15:00	26,91	26,88	0,03	1	1		1							8,04	8,04
	16:00	27,94	27,94	0,00		1	1	1							7,77	7,32
	17:00	30,34	30,34	0,00		1	1	1							9,16	9,73
	18:00	32,43	32,43	0,00		1	1	1				1			9,85	9,47
	19:00	32,63	32,63	0,00		1	1	1				1			9,83	9,67
	20:00	32,08	32,07	0,01		1	1	1				1			9,52	9,12
	21:00	30,21	30,21	0,00		1	1	1				1			8,63	8,63
	22:00	27,16	27,16	0,01		1	1	1							7,27	7,27
	23:00	24,72	24,41	0,31		1	1	1							4,63	4,63

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 04:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:15 και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ έως 13:35. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:45 με 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης