

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,30	16,74	9,55	0,00			1		1		1				10,55	10,50
	01:00	23,57	14,75	8,82	0,00			1		1		1				9,43	9,41
	02:00	22,66	14,30	8,37	0,00					1		1				8,97	8,94
	03:00	21,96	13,77	8,18	0,00				1	1						8,78	8,79
	04:00	21,78	13,65	8,14	0,00				1	1						8,72	8,71
	05:00	22,84	14,32	8,52	0,00				1	1						9,10	9,12
	06:00	26,32	16,55	9,77	0,00				1	1				1		10,46	10,50
	07:00	32,19	20,32	11,87	0,00				1	1		1				12,79	12,84
	08:00	36,25	23,76	12,49	0,00				1	1		1		1		13,72	13,72
	09:00	37,39	24,85	12,53	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	35,44	22,82	12,62	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	33,31	23,36	9,96	0,00				1	1	1	1				10,91	12,68
	12:00	32,87	25,39	7,48	0,00				1	1	1	1				8,24	12,25
	13:00	33,00	25,02	7,98	0,00				1	1	1	1				8,24	12,26
	14:00	34,54	26,46	8,08	0,00				1	1	1	1				8,24	13,64
	15:00	33,69	25,60	8,09	0,00				1	1	1	1				8,24	13,05
	16:00	34,67	26,57	8,09	0,00				1	1	1	1				8,24	13,65
	17:00	37,92	29,83	8,09	0,00				1	1	1	1				8,24	13,73
	18:00	42,06	33,74	8,32	0,00			1	1	1	1	1				8,46	13,73
	19:00	42,87	29,76	13,11	0,00			1	1	1	1	1				13,68	13,73
	20:00	41,19	28,63	12,56	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,19	26,18	12,01	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	33,92	22,21	11,71	0,00			1	1		1	1				13,42	13,39
	23:00	29,53	18,69	10,84	0,00			1			1	1				11,86	11,84

Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης