

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	21,44	14,70	6,74	0,00			1			1	1						8,12	8,17
	01:00	19,48	12,60	6,88	0,00						1	1						7,81	7,81
	02:00	18,58	12,21	6,38	0,00						1	1						7,45	7,44
	03:00	18,10	11,88	6,22	0,00						1	1						7,24	7,24
	04:00	17,99	11,63	6,37	0,00						1	1						7,21	7,20
	05:00	8,61	6,56	2,05	0,00							1	1					7,26	3,84
	06:00	16,45	15,79	0,66	0,00				1	1		1	1					2,88	1,65
	07:00	21,99	15,92	6,07	0,00			1	1			1	1					7,17	7,25
	08:00	24,84	16,14	8,71	0,00			1	1			1	1					9,72	9,77
	09:00	28,20	18,08	10,13	0,00			1	1			1	1					11,22	11,25
	10:00	29,45	18,67	10,77	0,00			1	1			1	1					11,77	11,77
	11:00	30,17	19,15	11,03	0,00			1	1			1	1					12,08	12,08
	12:00	28,47	18,23	10,24	0,00			1	1			1	1					11,41	11,40
	13:00	28,18	17,85	10,33	0,00			1	1			1	1					11,30	11,23
	14:00	25,41	17,00	8,42	0,00			1	1			1	1					9,16	9,10
	15:00	23,42	16,77	6,65	0,00			1	1			1	1					7,08	7,07
	16:00	23,49	16,79	6,70	0,00			1	1			1	1					7,12	7,10
	17:00	25,27	16,97	8,29	0,00			1	1			1	1					8,78	8,85
	18:00	27,97	17,58	10,39	0,00			1	1			1	1					11,07	11,10
	19:00	31,21	19,71	11,50	0,00			1	1			1	1					12,41	12,45
	20:00	34,79	22,90	11,89	0,00			1	1			1	1				2	13,65	13,66
	21:00	34,64	22,34	12,30	0,00			1	1			1	1				2	13,69	13,69
	22:00	31,19	20,25	10,94	0,00			1	1			1	1				1	12,33	12,24
	23:00	27,03	17,22	9,81	0,00			1		1		1	1					10,88	10,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 05:19 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G10. Πλήρης αποκατάσταση 06:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης