

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	25,32	18,74	6,58	0,00			1			1	1						10,06	10,04
	01:00	23,29	17,62	5,67	0,00			1			1	1						9,27	9,25
	02:00	22,17	17,41	4,75	0,00			1			1	1						8,85	8,86
	03:00	21,20	17,35	3,85	0,00			1			1	1						8,02	8,01
	04:00	21,11	17,97	3,14	0,00			1			1	1						7,91	7,91
	05:00	21,07	18,22	2,86	0,00			1			1	1						7,32	7,29
	06:00	22,45	18,65	3,80	0,00			1			1	1						7,36	7,42
	07:00	25,42	22,88	2,55	0,00			1	1		1	1						7,10	7,01
	08:00	27,47	25,54	1,93	0,00			1	1		1	1						7,19	7,20
	09:00	29,12	25,56	3,57	0,00			1	1		1	1			1	1		8,78	8,83
	10:00	29,39	25,40	3,99	0,00				1		1	1			1	1		9,49	9,46
	11:00	29,96	24,40	5,56	0,00				1		1	1			1	1		10,59	10,61
	12:00	30,88	23,07	7,81	0,00						1	1	1		1	1		12,29	12,35
	13:00	31,56	22,92	8,64	0,00							1	1		1	1		12,64	12,64
	14:00	30,20	21,43	8,77	0,00							1	1		1	1		12,14	12,12
	15:00	28,94	19,35	9,59	0,00							1	1		1	1		11,59	11,58
	16:00	29,17	19,81	9,37	0,00							1	1		1	1		11,66	11,67
	17:00	30,63	22,05	8,58	0,00							1	1		1	1		12,20	12,24
	18:00	33,47	24,80	8,67	0,00					1		1	1		1	1		13,34	13,37
	19:00	34,64	28,89	5,75	0,00					1		1	1		1	1		12,63	12,59
	20:00	35,63	29,36	6,27	0,00					1		1	1		1	1		12,93	12,93
	21:00	36,65	31,29	5,37	0,00				1	1		1	1		1	1		12,82	12,79
	22:00	33,23	29,21	4,02	0,00				1	1		1	1				1	12,43	12,42
	23:00	29,52	25,69	3,83	0,00				1	1		1	1					10,07	10,02

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης