



ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	15,79	11,52	4,28					1	1	5,55
	01:00	14,40	10,62	3,77					1	1	5,04
	02:00	13,69	10,50	3,19					1	1	4,42
	03:00	13,14	10,33	2,81					1	1	3,86
	04:00	12,86	10,19	2,67					1	1	3,57
	05:00	12,61	10,11	2,50					1	1	3,32
	06:00	13,59	11,12	2,47	1					1	3,33
	07:00	15,75	12,87	2,89	1					1	5,49
	08:00	17,71	14,98	2,73	1					1	6,47
	09:00	18,36	15,94	2,42	1					1	6,54
	10:00	18,05	15,68	2,37	1			1		1	4,80
	11:00	18,00	14,63	3,37	1			1		1	4,58
	12:00	18,83	16,26	2,57	1			1		1	5,67
	13:00	19,47	16,30	3,17	1			1		1	6,53
	14:00	18,96	14,66	4,30	1			1		1	5,61
	15:00	18,28	14,31	3,97	1			1		1	4,88
	16:00	18,31	14,24	4,07	1			1		1	4,91
	17:00	19,02	14,91	4,11	1			1		1	5,60
	18:00	20,94	16,24	4,69	1			1		1	7,78
	19:00	21,27	16,77	4,50	1			1		1	8,05
	20:00	21,02	17,41	3,61	1			1		1	7,99
	21:00	20,87	15,40	5,47	1			1		1	7,85
	22:00	19,46	13,91	5,55	1			1		1	6,69
	23:00	17,57	12,98	4,58	1					1	6,78

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ εμφάνιζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 7:50-9:55. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 7:50-10:00. Στις 22:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης