

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ρ- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	23,98	23,90	0,08		1	1	1								3,93	3,93
	01:00	21,92	21,87	0,06			1	1								6,18	7,45
	02:00	20,29	20,19	0,09			1	1								5,72	5,81
	03:00	19,49	19,38	0,11			1	1								5,04	5,01
	04:00	19,19	19,14	0,05			1	1								4,78	4,71
	05:00	18,82	18,77	0,05			1	1								4,47	4,34
	06:00	19,12	19,07	0,05			1	1								4,67	4,64
	07:00	20,65	20,63	0,01			1	1								5,86	6,17
	08:00	22,11	22,10	0,00			1	1						1	1	6,23	6,23
	09:00	22,93	22,93	0,00			1							1	2	8,10	8,02
	10:00	23,22	23,21	0,00			1							1	2	8,21	8,13
	11:00	23,79	23,72	0,07			1							1	2	8,28	8,33
	12:00	25,34	24,93	0,40			1							1	2	8,92	8,87
	13:00	26,69	25,94	0,75			1							1	2	9,34	9,34
	14:00	27,03	25,87	1,17			1							1	2	9,50	9,46
	15:00	26,97	25,97	1,00			1							1	2	9,47	9,44
	16:00	27,29	26,32	0,97			1							1	2	9,58	9,55
	17:00	27,47	26,74	0,74			1							1	2	9,73	9,62
	18:00	28,35	27,70	0,65			1							1	2	9,98	9,92
	19:00	28,46	28,04	0,42			1							1	2	10,03	9,96
	20:00	27,69	27,52	0,18			1							1	2	9,74	9,69
	21:00	28,02	27,83	0,19			1							1	2	9,87	9,81
	22:00	26,87	26,63	0,24			1							1	2	9,48	9,40
	23:00	24,94	24,71	0,23		1	1	1						1		5,81	5,81

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:45 και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ από τις 23:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση